

# Maderas

**WOODMASTER®**  
ACABADOS PARA MADERAS

## Removedor para madera *MDR0001*

Es un producto elaborado a base de solventes activos y aditivos, formulado para la remoción y desprendimiento de barniz y pintura vieja en mal estado en superficies de madera. Es un producto de gran efectividad, no necesita utilizar lija, por lo que el sustrato no se verá afectado. Ideal para reprocesos.



Aplica con brocha y deja actuar de 10 a 15 min.

Viscosidad (25°C) 7,000 – 10,000 cps

Densidad (25°C) 1.15 – 1.18 g/ml.

Sólidos por peso 75 - 77 %

VOC teórico (g/L ASTM 3960-05) Pendiente.

### Uso recomendado:

Se recomienda aplicar sobre madera maciza, aglomerados o mdf, donde se requiera remover la pintura vieja o en mal estado.

### Recubrimientos recomendados:

Sellador o fondo.

### Diluyente:

Producto listo para aplicarse.

### Restricciones:

No se recomienda aplicar Removedor para Madera sobre cualquier tipo de plástico. Evitar el contacto directo durante la aplicación, utilizar guantes de látex, goggles de seguridad, mascarilla y mandil de carnaza.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

### Método de aplicación:

Brocha, aplicar de forma directa sobre la pintura vieja o en mal estado que requiera remover.

### Equipo de aplicación:

Brocha y espátula o cuña.

### Aplicación:

Aplicar con brocha una capa uniforme y gruesa, dejar actuar durante 10 - 15 minutos, retirar el material removido con cuña metálica o espátula flexible, lavar perfectamente con agua, detergente y limpiar con solvente para no dejar residuos. Si la pintura no se ha removido en su totalidad, repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Si no se remueve perfectamente la pintura o primario y queda húmeda la madera no secará y no tendrá adherencia sobre la madera.



Remueve el material y desechos con cuña metálica o espátula flexible.



Tiempo de remoción 10 - 15 min.



1, 4 y 19 Lts.



No olvides utilizar guantes de látex, goggles de seguridad y mascarilla.

# Maderas

**WOODMASTER**  
ACABADOS PARA MADERAS

## Removedor para madera *MDR0001*

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

### Inflamabilidad:

Producto inflamable.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

### Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, [atencionaclientes@alvamex.com.mx](mailto:atencionaclientes@alvamex.com.mx)

[www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)



Aplica con brocha.  
y deja actuar de  
10 a 15 min.



Remueve el  
material y desechos  
con cuña metálica o  
espátula flexible.



Tiempo de remoción  
10 - 15 min.



1, 4 y 19 Lts.



No olvides utilizar guantes de látex,  
goggles de seguridad y mascarilla.

